

VELDCHECK DRAAGKRACHT

Doe deze check voor aanvang van de werkzaamheden.

Bij de start van het werk op een perceel, is het actuele risico op bodemverdichting goed in te schatten met behulp van onderstaande snelle stappen

Staan er plassen op het land?



NEE

JA

Het risico op bodemverdichting is HOOG

PERCEEL NIET BETREDEN

Doe de hakproef:

Druk de hak van de schoen of laars stevig in de bodem. De diepte van het gat is een maat voor stevigheid. Bij een normaal veld is dit maximaal 2 cm.



Diepte
max 2
cm

De afdruk is maximaal 2 cm diep

IS DE AFDRUK MEER DAN 2 CM DIEP?

Het risico op bodemverdichting is HOOG

PERCEEL NIET BETREDEN

Bij verdere twijfel over de bodemconditie: zie volgende pagina

Aanvullende veldtest bodemvochtigheid

- Neem wat grond van ongeveer 10 cm diepte
- Probeer tussen de handpalmen een worstje te rollen

Er kan GEEN worstje gemaakt worden, want de grond is (te) droog.

De grond kan bereiden worden, het risico op bodemverdichting is LAAG.

Perceel is te betreden



Er kan met wat moeite een worstje gemaakt worden, maar het breekt makkelijk.

De bodem is nat, het risico op bodemverdichting is BEPERKT.

Perceel betreden met machines met een lage bodemdruk



Er kan een lang en fijn worstje gemaakt worden.

De bodem is nat, het risico op verdichting is HOOG.

Perceel niet betreden



Er kan GEEN worstje gevormd worden omdat de grond aan de handen plakt.

De bodem is nat, het risico op verdichting is HOOG.

Perceel niet betreden



Deze checklist is mede mogelijk gemaakt door: